

Asbestaffald

Da asbest og asbestholdige materialer anses at kunne være sundhedsfarlige, skal asbestaffald fra nedrivning og lignende aktiviteter anmeldes til kommunen. Kommunen anviser affaldet.

Hvad er asbestaffald?

Asbestaffald opdeles i tre kategorier, der ikke må sammenblandes eller blandes med andet affald af hensyn til både miljø og økonomi.

1. Asbeststøv, stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende

- Asbeststøv
- Filtre og asbestrester fra tagarbejde
- Opfej, beskyttelsesdragter o.a. støvende materiel fra asbestarbejde
- Slam fra højtryksrensning af asbestholdige tage
- Støvsugerposer fra asbestarbejde

2. Asbestholdigt affald, der kan støve

- Beskadigede og knuste hårde eternitplader
- Beskadigede bløde væg- og loftsplader med asbestfibre
- Asbest fra rørisolering og pakninger (gamle varmvandsbeholdere)

3. Ikke-støvende asbestholdigt affald

- Hele ubeskadigede plader med asbestfibre (hårde eternit, væg- og loftsplader)
- Hele ubeskadigede altankasser
- Lignende udendørs eternitplader – hele og hårde



I praksis er det vanskeligt at håndtere asbestplader, uden at de går i stykker eller brækker – hele ubeskadigede plader skal forstås som plader, hvor der kun er borehuller, eller hvor mindre hjørner er knækket af.

Anmeldesskema

Kan hentes på Furesø Kommunes hjemmeside:
<http://furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/Haandtering/~media/BBF048D31AC94B5C84212979D84DFC47.ashx>

Hvor skal affaldet afleveres?

Opdeling i tre kategorier skyldes, at affaldet skal håndteres og bortskaffes forskelligt.

1. Asbeststøv, stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende

Virksomheden skal aflevere affaldet forsvarligt emballeret i plastposer svarende til sorte affaldssække, lukkede plasttromler eller på lignende måde af hensyn til støv. Denne type affald afhentes efter aftale med Vestforbrændings kundeservice på kundeservice@vestfor.dk eller tlf. nr. 80 20 80 30 for virksomheder i Farum,

eller I/S SMOKA, smoka@smoka.dk, tlf.nr. 33 22 32 37 for virksomheder i Værløse.

2. Asbestholdigt affald, der kan støve

Virksomheden skal aflevere affaldet forsvarligt emballeret i plastposer svarende til sorte affaldssække, lukkede plastromler eller på lignende måde af hensyn til støv. Denne type affald afhentes efter aftale med Vestforbrændings kundeservice på kundeservice@vestfor.dk eller tlf. nr. 80 20 80 30 for virksomheder i Farum, eller I/S SMOKA, smoka@smoka.dk, tlf.nr. 33 22 32 37 for virksomheder i Værløse.

3. Ikke-støvende asbestholdigt affald

Denne type affald anviser kommunen til AV Miljø. Virksomheden bør ringe til modtageanlægget, inden affaldet køres dertil for at aftale, hvordan affaldet skal pakkes og afleveres.

Mindre mængder asbestholdigt affald kan afleveres på Furesø Kommunes genbrugsstationer. Pladspersonalet på genbrugsstationen vurderer, hvornår der er tale om mindre mængder, ligesom de altid har ret til at afvise et læs, hvis der ikke er kapacitet til at modtage affaldet. Du kan læse mere om Furesø Kommunes genbrugsstationer på kommunens hjemmeside, <http://www.furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/Genbrugsstationer.aspx>

Særligt for dette affald

Asbestfibre kan være mikroskopisk små og trænge ned i lungernes mindste dele. At indånde støv fra asbest kan bl.a. forårsage forskellige typer kræft. Det er bl.a. derfor, at der fra mange sider er fokus på at håndtere asbestaffald korrekt. Med ganske få undtagelser er asbest forbudt at anvende i dag, men må blive siddende i bygninger, så længe det stadig er indkapslet. Gamle materialer med asbest må ikke genbruges. Du skal være opmærksom på, at støvende asbestarbejde skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Lovgivning

Reglerne for asbestaffald fremgår af Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune:

<http://www.furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/Affald/~media/EFDD571016D9409DA39925E07E1E548D.ashx>

For anvendelse m.v. af asbest og asbestholdige materialer gælder bekendtgørelse om asbest.